

## WYKAZ OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ DO WYKONANIA PRZEGLĄDU

**I. KOMENDA ODDZIAŁU – ul. Dąbrowskiego 2, 47-400 Racibórz**

• piwnica serwer	PANASONIC	CS-Z50TKEA	1 kpl.	przeгляд serwisowy
• piwnica serwer	PANASONIC	CS-Z50TKEA	1 kpl.	przeгляд serwisowy
• parter serwer	HISENSE	AUV140UR4RC4	1 kpl.	przeгляд serwisowy
• parter serwer	HISENSE	AUV140UR4RC4	1 kpl.	przeгляд serwisowy
• I piętro serwer	SINCLAIR	ASH-09 AIM PT	1 kpl.	przeгляд serwisowy
• II piętro serwer	SINCLAIR	ASH-09 AIM PT	1 kpl.	przeгляд serwisowy
• II piętro p.232	VISSMANN	OSW2035MHE2	1 kpl.	przeгляд serwisowy
• III piętro serwer	SINCLAIR	ASH-09 AIM PT	1 kpl.	przeгляд serwisowy
• III piętro p.316	VISSMANN	OSW2035MHE2	1 kpl.	przeгляд serwisowy
• IV piętro serwer	TCL	TAC-18CHSA/F	1 kpl.	przeгляд serwisowy
• I piętro bud. 2	CHIGO	CS-51V3G-1D169AE2-W3	1 kpl.	przeгляд serwisowy
• parter	GREE	GMV-H280WL/A-X	1 kpl.	CRO*
• parter	GREE	GMV-H280WL/A-X	1 kpl.	CRO*

**II. PSG W BIELSKU-BIAŁEJ – ul. Komorowicka 164, 43-300 Bielsko-Biała**

• bud.1 serwer parter/dach	SINCLAIR	ASF-36AIN	1 kpl.	CRO*/przeгляд serwisowy
• bud.1 serwer parter/dach	SINCLAIR	ASF-36AIN	1 kpl.	CRO*/przeгляд serwisowy
• bud. 3	LG	FM57AH U32	1 kpl.	CRO*
• bud.3 serwer	DAIKIN	FTXS25K3V1B	1 kpl.	przeгляд serwisowy

**III. PSG W RUDZIE ŚLĄSKIEJ – ul. Główna 11a, 41-711 Ruda Śląska**

• piwnica serwer	Rotenso	U35Vi	1 kpl.	przeгляд serwisowy
• I piętro serwer	SINCLAIR	ASH-13BIF2	1 kpl.	przeгляд serwisowy
• parter	LG	UU37W UO2	1 kpl.	CRO*
• dach	ROTENSO	H80VM4 HIRO MULTI 8,8 kW	1 kpl.	CRO*
• dach	ROTENSO	H80VM4 HIRO MULTI 8,8 kW	1 kpl.	CRO*
• dach	ROTENSO	IMOTO H100 HIRO 10,9 kW	1 kpl.	CRO*

**IV. PSG W OPOLU – ul. Drzymały 1b, 45-342 Opole**

• parter serwer	TOSHIBA	RAS-18SKHP-ES	1 kpl.	przeгляд serwisowy
-----------------	---------	---------------	--------	--------------------

\* CRO – protokół CRO z kontrolą szczelności oraz wpisem do systemu