

WYKAZ OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ DO WYKONANIA PRZEGLĄDU

I. KOMENDA ODDZIAŁU – ul. Dąbrowskiego 2, 47-400 Racibórz

• piwnica serwer	PANASONIC	CS-Z50TKEA	1 kpl.	przeгляд gwarancyjny**
• piwnica serwer	PANASONIC	CS-Z50TKEA	1 kpl.	przeгляд gwarancyjny**
• parter serwer	HISENSE	AUV140UR4RC4	1 kpl.	przeгляд gwarancyjny**
• parter serwer	HISENSE	AUV140UR4RC4	1 kpl.	przeгляд gwarancyjny**
• I piętro serwer	SINCLAIR	ASH-09 AIM PT	1 kpl.	przeгляд serwisowy
• II piętro serwer	SINCLAIR	ASH-09 AIM PT	1 kpl.	przeгляд serwisowy
• II piętro p.232	VISSMANN	OSW2035MHE2	1 kpl.	przeгляд gwarancyjny**
• III piętro serwer	SINCLAIR	ASH-09 AIM PT	1 kpl.	przeгляд serwisowy
• III piętro p.316	VISSMANN	OSW2035MHE2	1 kpl.	przeгляд gwarancyjny**
• III piętro p.318	ANDE	AND-12/FA+	1 kpl.	przeгляд gwarancyjny**
• III piętro p.319	ANDE	AND-12/FA+	1 kpl.	przeгляд gwarancyjny**
• III piętro p.320	ANDE	AND-12/FA+	1 kpl.	przeгляд gwarancyjny**
• IV piętro serwer	TCL	TAC-18CHSA/F	1 kpl.	przeгляд serwisowy
• I piętro bud. 2	CHIGO	CS-51V3G-1D169AE2-W3	1 kpl.	przeгляд serwisowy
• parter	GREE	GMV-H280WL/A-X	1 kpl.	CRO*
• parter	GREE	GMV-H280WL/A-X	1 kpl.	CRO*

II. PSG W BIELSKU-BIAŁEJ – ul. Komorowicka 164, 43-300 Bielsko-Biała

• bud.1 serwer parter/dach	SINCLAIR	ASF-36AIN	1 kpl.	CRO*/przeгляд serwisowy
• bud.1 serwer parter/dach	SINCLAIR	ASF-36AIN	1 kpl.	CRO*/przeгляд serwisowy
• bud. 3	LG	FM57AH U32	1 kpl.	CRO*
• bud.3 serwer	DAIKIN	FTXS25K3V1B	1 kpl.	przeгляд serwisowy
• bud.1 parter	DAIKIN	FTXF35D5V1B	1 kpl.	przeгляд gwarancyjny**

III. PSG W RUDZIE ŚLĄSKIEJ – ul. Główna 11a, 41-711 Ruda Śląska

• piwnica serwer	Rotenso	U35Vi	1 kpl.	przeгляд serwisowy
• I piętro serwer	SINCLAIR	ASH-13BIF2	1 kpl.	przeгляд serwisowy
• parter	LG	UU37W UO2	1 kpl.	CRO*
• dach	ROTENSO	H80VM4 HIRO MULTI 8,8 kW	1 kpl.	CRO*
• dach	ROTENSO	H80VM4 HIRO MULTI 8,8 kW	1 kpl.	CRO*
• dach	ROTENSO	IMOTO H100 HIRO 10,9 kW	1kpl.	CRO*
• parter	ROTENSO	RONI RX35Xi	1 kpl.	przeгляд gwarancyjny**

IV. PSG W OPOLU – ul. Drzymały 1b, 45-342 Opole

- | | | | | |
|-----------------|-----|-------------|--------|------------------------|
| • parter serwer | AUX | AUX-18F2H/I | 1 kpl. | przeгляд gwarancyjny** |
| • parter p. 002 | AUX | AUX-24F2H/I | 1 kpl. | przeгляд gwarancyjny** |

V. PSG W SOSNOWCU – ul. Teatralna 1, 41-200 Sosnowiec

- | | | | | |
|-------------------------|-------|----------------|--------|------------------------|
| • parter p. 3 | HEIKO | JS035-C1 | 1 kpl. | przeгляд gwarancyjny** |
| • parter p. 7 | HEIKO | JS035-C1 | 1 kpl. | przeгляд gwarancyjny** |
| • parter p. 10 | HEIKO | JS035-C1 | 1 kpl. | przeгляд gwarancyjny** |
| • II piętro p. 209 | HEIKO | JS035-C1 | 1 kpl. | przeгляд gwarancyjny** |
| • II piętro p. 210 | HEIKO | JS035-C1 | 1 kpl. | przeгляд gwarancyjny** |
| • II piętro p. 211 | HEIKO | JS035-C1 | 1 kpl. | przeгляд gwarancyjny** |
| • II piętro p. 215 | HEIKO | JS035-C1 | 1 kpl. | przeгляд gwarancyjny** |
| • II piętro p. 216 | HEIKO | JS035-C1 | 1 kpl. | przeгляд gwarancyjny** |
| • II piętro p. 217 | HEIKO | JS035-C1 | 1 kpl. | przeгляд gwarancyjny** |
| • II piętro p. 218 | HEIKO | JS035-C1 | 1 kpl. | przeгляд gwarancyjny** |
| • II piętro p. 219 | HEIKO | JS035-C1 | 1 kpl. | przeгляд gwarancyjny** |
| • II piętro p. 220 | HEIKO | JS035-C1 | 1 kpl. | przeгляд gwarancyjny** |
| • II piętro serwerownia | ANDE | AND-12/FA+(IN) | 1 kpl. | przeгляд gwarancyjny** |

* CRO – protokół CRO z kontrolą szczelności oraz wpisem do systemu

** przeгляд gwarancyjny – wymagane jest przedłożenie Zamawiającemu certyfikatu autoryzacyjnego danego producenta