

Dokumentacja fotograficzna dla zadania
pn.: „Rozbiórka basenu na terenie PSG Opolu”



Fot. 1 Bariierka ochronna i betonowa nawierzchnia



Fot. 2 Porastające krzewy, bariierka ochronna, ścianka i basen z betonową nawierzchnią



Fot. 3 Porastające krzewy, barierka ochronna, murek oporowy z betonową nawierzchnią



Fot. 4 Basen, porastające krzewy, barierka ochronna, murek oporowy z betonową nawierzchnią



Fot. 5 Basen, porastające krzewy, barierka ochronna, ścianka basenu z betonową nawierzchnią, gruz, korzenie i materiał ziemny zalegający w nieckach basenu



Fot. 6 Basen, porastające krzewy, barierka ochronna, ścianka basenu z betonową nawierzchnią, gruz, kostka betonowa na paletach



Fot. 7 Kostka betonowa na paletach oraz obrzeża betonowe



Fot. 8 Porastające krzewy, barierka ochronna, gruz, nawierzchnie betonowe, kostka betonowa na paletach przy istniejącym ogrodzeniu



Fot. 9 Basen, porastające krzewy, barierka ochronna, basen z zalegającymi korzeniami



Fot. 10 Drzewa zlokalizowane na terenie rozbiórki, murek oporowy ogradzający teren basenu i kostka wraz z obrzeżami do przestawienia



Fot. 11 Drzewa zlokalizowane na terenie rozbiórki, murek oporowy ogradzający teren basenu, istniejące ogrodzenie panelowe z siatki



Fot. 12 Słup, murek oporowy ogradzający teren basenu wraz z zielenią, kostka wraz z obrzeżami



Fot. 13 Słup, murek oporowy ogradzający teren basenu wraz z zielenią, kostka wraz z obrzeżami



Fot. 14 Basen, porastające krzewy, barierka ochronna, basen z zalegającymi korzeniami



Fot. 15 Kontenery do wygradzenia